



LABORI ÜLDISED OHUTUSNÕUDED JA TÖÖJUHISED

1. Laboris töötamisel kantakse kitlit ja vahetusjalatseid. Lisaks kitlile kasutatakse vajadusel ja juhendaja korraldusel ka teisi töökaitsevahendeid (kaitseprillid, kummikindad jm).
2. Laboris ei sööda ega jooda ning siia ei tooda lapsi ega lemmikloomi. Labori töölaual ei hoita koos töövahenditega elektroonilisi infokandjaid. Laboris liigutakse ringi sihipäraselt ja sobivas tempos. Töölaudad, põrandad ja vahekäigud hoitakse vabad ebavajalikest asjadest.
3. Esimesel korral laboris tööd alustades tehakse koos juhendajaga kindlaks labori ohutus- ja hädaabivahendite (tulekustutite, esmaabivahendite, esmaabiduši, tulekahjuteatenupu, avariiväljapääsude ja evakuatsioonitee) olemasolu ja nende asukoht.
4. Ohtlikest tingimustest, situatsioonidest ja õnnetustest informeeritakse kohe juhendajat või muud instituudi personali liiget. Vajaduse korral alustatakse kohest abi osutamist.
5. Labor tuleb alati hoida korras ja puhas. Pärast töö lõpetamist pannakse kõik kasutatud ained oma kohale tagasi.
6. Iga labori kasutaja peseb kõik oma kasutatud nõud ja puhastab kasutatud seadmed. Katkised klaasnõud tuleb panna klaasijäätmete kasti. Enne klaasijäätmete kasti panemist eemaldage purunenud klaasnõudelt kõik plast- ja metallosad.
7. Kõik oma uurimistööga seotud laborinõud ja viaalid tuleb arusaadavalt märgistada (teie nimi, kuupäev, sisu). Kui olete oma uurimisprojekti lõpetanud, likvideerige töös kasutatud proovid ja andke üle järele jäänud materjalid. Kõik sildistamata mahutid ja viaalid eemaldatakse laborist 6 kuu jooksul.
8. Enne seadme või masina kasutamist tutvutakse koos juhendajaga nende kasutus- ja ohutusjuhenditega. Kõik seadmed tuleb enne kasutamist üle vaadata, neid ei tohi ühest laborist teise viia. Kaalusid ei tohi teisaldada ja neid tuleb hoida puhtana.
9. Enne ohtlike materjalidega töötamist tuleb juhendaja abiga selgeks teha nende omadused (süttivus, plahvatusohtlikkus, reaktsioonivõime, toksilisus jm) ja neist tulenevad ohutusabinõud. Lenduvate materjalidega seotud tööoperatsioonid tehakse tõmbekapi all. Teiste kemikaalidega töötatakse vaid selleks sobivates kohtades.
10. Ohtlike kemikaale (nt lahusteid) ja kemikaalijäätmepid tuleb koguda vastavasse märgistatud anumasse.
11. Laborist viimasena lahkuv isik kontrollib labori üle, veendub ohutuses ja kustutab tuled.

Hädaabitelefon **112**

Vastu võetud Farmaatsia instituudi koosolekul 5. märtsil 2020